

仪表台异响

故障现象：

一辆比亚迪 F3 轿车，行驶中从仪表板前部发出异响。

故障诊断：

➤故障原因：

经仔细寻找发现产生异响的部位是仪表台上护板与暖风出口连接处（如图一所示）。

产生异响原因是仪表台上护板与暖风口的接触面没有固定，又存在间隙，当仪表台振动时就会与暖风出口摩擦从而产生异响。



图一

➤维修指导：

在暖风出口贴上一圈2mm—3mm 厚度的双面胶（如图二所示），经试车异响声消除。



图二

维修总结:

对于异响问题,首先要找准故障部位并查清导致异响的原因,盲目的更换零件并不能真正的解决问题。找准故障原因并拿出有效的解决方案才能彻底的解决问题。