

大众途锐底盘控制系统功能激活

功能说明：大众途锐，74 底盘控制系统有故障码：B200300 功能禁用。需要做“基本设置 激活调节”这个功能。

支持产品：支持“引导型功能”的元征综合诊断设备。

仪表提示“故障：空气悬挂”（如下图）：



操作指引：

1. 74 底盘控制系统有主动/静态的故障码：B200300 功能禁用，选择【引导型功能】（如下图）；



图 1

2. 确认车型信息正确，点“开始”（如下图）；



图 2

3. 选择【74 底盘控制】（如下图）；



图 3

4. 选择【引导型功能】(如下图):



图 4

5. 选择【基本设置 激活调节】(如下图):



图 5

6. 确认前提条件满足，点“继续/完成”（如下图）；




图 6

7. 打开点火开关，点“继续/完成”（如下图）；




图 7

8. 基本设置已成功进行，点“继续/完成”（如下图）；




图 8

9. 故障码状态由：【主动/静态】变为【被动/偶发】，点【一键清码】（如下图）；




图 9

10. 74 底盘控制系统无故障码 (如下图);



图 10

11. 空气悬挂的故障灯灭 (如下图);



图 11

声明:

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。