GM Chevrolet Camaro 2020 胎压传感器信号重置

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

当前设备： PRO3S+

功能说明： 当更换胎压传感器、调换轮胎、补胎拆装轮胎、更换轮毂、断电后、胎压显示异常错乱、匹配失败时做信号重置时，需要执行此功能。

实测车型： 2020 GM Chevrolet Camaro VIN 码为：1G1FH3D73L0******

1. 执行该功能前需停止车辆，使用 PRO3S+ 选择【传统诊断】:




2. 进入后选择【通用】进行测试：





3. 选择【自动搜索（建议优先使用此菜单测试）】自动识别车型：






4. 根据提示信息“打开点火开关（将钥匙拨到打开位置，对一键启动车辆，请长按启动按钮 5-10 秒直到点火开关打开）”：





5. 点击【BCM】进入系统：


2:19
67%
系统和功能
通用 V50.41 > 自动搜索(建议优先使用此菜单测试)
12.77V
系统拓扑
系统列表
多系统数据流
ADAS校准
常用特殊功能
车型配置
*支持上下滑动 正常 异常 已扫描 未扫描 未配置
IRSDM
IC
HVACC
HVACCM
FTCM
SOSM_L
PPM
RC
VPDR
SMCM_D
KECM
SOSM_R
PACM
SCLCM
ECM
TCM
PBCM
SCM
SDGM
TCICM
CCM
EBCM
PSCM
BCM
HCM
FCW
OBD
RDCCM
SWASM
RADIO
AMP
SN:989347
CHEVROLET Camaro 2SS 2020
VIN码 1G1FH3D73L0
全系统检测


2:20
67%
系统和功能
通用 V50.41 > 自动搜索(建议优先使用此菜单测试)
系统拓扑
系统列表
多系统数据流
ADAS校准
常用特殊功能
车型配置
*支持上下滑动 正常
BCM（车身控制系统）
OBD
进入系统
SN:989347
CHEVROLET Camaro 2SS 2020
VIN码 1G1FH3D73L0
全系统检测

6. 点击【特殊功能】菜单：



7. 点击【胎压传感器信号重置】菜单：



8. 功能重置前，状态为“无” ,点击“还原”按钮：



9. 状态变为“还原”，重置成功。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。