

P0344 CMP传感器A电路间歇性中断故障 解析

故障码说明：

DTC	说明
P0344	CMP传感器A电路间歇性中断

故障码诊断流程：

说明：

进行故障处理之前，先记录所有冻结数据以及所有仪表快摄数据，再查阅一般故障处理说明。

- 1) . 打开点火开关至ON(II)。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) . 起动发动机，使其怠速运转10 秒钟。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪在数据列表(DATA LIST)中检查CMP A噪声 (CMP A NOISE)。
是否显示计数为0?
是—进行第7步。
否—进行第5步。
- 5) . 在这些记录的冻结数据参数范围内试驾几分钟：
 - 发动机速度
 - 车速传感器
- 6) . 使用汽车故障诊断仪在数据列表(DATA LIST)中检查CMP A噪声 (CMP A NOISE)。
是否显示计数为0?
是—进行第7步。
否—间歇性故障，此时系统正常。检查CMP传感器A与ECM/PCM端子是否连接不良或松动。
- 7) . 检查这些位置处是否连接不良或松动。
 - CMP传感器A
 - ECM/PCM
 - 发动机地线

- 车身地线

连接和端子是否正常？

是—进行第8步。

否—修理插头或端子，然后进行第11步。

8) . 检测CMP传感器A脉冲板是否损坏。

脉冲板是否损坏？

是—更换CMP 传感器A 脉冲板，然后进行第11 步。

否—进行第9 步。

9) . 将点火开关旋至锁定(0)。

10) . 更换CMP 传感器A。

11) . 打开点火开关至ON(II)。

12) . 使用汽车故障诊断仪重新设置ECM/PCM。

13) . 进行ECM/PCM怠速学习程序。

14) . 起动发动机，使其怠速运转10 秒钟。

15) . 使用汽车故障诊断仪检查DTC或临时DTC。

是否显示DTC P0344？

是—检查CMP传感器A和ECM/PCM端子是否连接不良或松动，然后进行第1步。

否—故障处理完成。如果显示其他DTC 或临时DTC，则排除显示的DTC 故障。