

# 2013 年丰田 RAV4 ABS 系统信号检测清除故障码

**功能说明：** 丰田 RAV4，仪表亮防滑灯，ABS 系统故障码为：C1336，减速传感器的零点校准未完成。使用清码功能，无法清除故障码。使用信号检测功能可以清除此故障码。

**实测车型：** 2013 年丰田 RAV4，VIN 为：LFMJ34AF8D301\*\*\*\*，如下图：



仪表亮防滑灯，如下图：



## 操作指引：

- 1). 连接元征 X431 PAD III 诊断设备，读取 ABS 系统故障码为：C1336，减速传感器的零点校准未完成，如图 1：



图 1

2). 选择“特殊功能”，如图 2:



图 2

3). 选择“信号检测”功能，如图 3:



图 3

4). 点“是”，清除所有故障码，如图 4：



图 4

5). 点“清除故障码”，如图 5：



图 5

6). 点“是”确认清除故障码，如图 6:



图 6

7). 清除故障码已完成，点“确定”，如图 7:




图 7

8). ABS 系统无故障码，如图 8：



图 8

9). 仪表防滑灯灭，如图 9：



图 9

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。