

2015 年宝马 525Li 钥匙增加匹配

支持设备：X431 pro 防盗设备或综合诊断设备配有 G1 或 G3 编程器

支持车型：2015 年宝马 525Li，车辆 VIN 码：LBV5S3106FS****

案例描述：宝马 525Li 防盗类型 CAS4 钥匙增加



操作流程：

1. 以 X431 pro 防盗设备为例，进入宝马系统选择【防盗钥匙匹配】进入如图 1；




图 1

2. 选择【自动检测】识别防盗系统，进入如图 2；



3. 识别类型为 CAS4/CAS4+选择“确定”进入，如图 3；



4. 选择【ECU 信息】进入如图 4;



5. 获取到该车钥匙频率为 315MHz，选择“确认”退出，如图 5；



图 5

6. 选择【预处理】进入，如图 6；



7. 打开点火开关，选择“确定”进入，如图 7；




图 7

8. 保持车辆电压稳定，选择“是”进入如图 8；




图 8

9. 正在备份 CAFD 编码文件如图 9；




图 9

10. 确认备份编码文件位置后选择“确定”进入如图 10;



11. 系统正在预处理中请稍后如图 11;



图 11

12. 还原编码文件中请稍后如图 12;





图 12

13. 预处理成功，还原编码成功如图 13;



图 13

14. 选择【钥匙学习】进入如图 14;




15. 确定钥匙位置【钥匙 3】~~选择“点火开关生成钥匙”~~进入如图 15;



图 15

16. 有原车能启动的钥匙选择“是”进入如图 16;



17. 使用原车钥匙打开点火开关，选择“确定”进入如图 17;




图 17

18. 读取到该车防盗信息，选择“确定”进入如图 18；




图 18

19. 将新钥匙贴在感应器选择“确定”如图 19，图 19-1；




图 19




图 19-1

20. 经销商钥匙生成成功，选择“确定”退出并尝试启动车辆，测试遥控是否正常如图 20；




图 20

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。