

# 2015 保时捷卡宴座椅电机校准方法

**功能说明：** 2015 保时捷卡宴座椅电机校准方法

**支持产品：** 元征全系列综合诊断设备。

**实测车型：** 2015 款保时捷卡宴

**操作过程：**



- 因维修拆卸了主驾驶座椅，需要对主驾驶座椅电机进行校准，用 431 PADIII 进入保时捷诊断软件，点击【快速测试】；



- 快速测试显示【驾驶员侧座椅存储器】模块存在 4 个故障码。点击【进入系统】；



3. 点击【读故障码】:



4. 根据故障码分析，需对主驾驶座椅电机进行校准。点击【报告】保存故障码信息。



5. 故障码信息保存成功；



6. 返回系统菜单，点击【特殊功能】；



7. 点击【校正座椅电机】;



8. 点击“确定”;



9. 点击“确定”；




10. 再次点击“确定”；



11. 点击“确定”；



12. 校准程序运行中



13. 校准完成，点击“确定”；



14. 返回读取故障码，故障码消失，故障排除。



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。