

保时捷卡宴校准座椅电机

功能说明：保时捷卡宴，驾驶员侧座椅调节装置，前部系统有故障码：B135654
座椅靠背调节马达，无基本设置。需要做“校准座椅电机”这个特殊功能。

支持产品：元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型：2018 年保时捷卡宴，VIN 为：WP1AA29Y3KD***** (如下图)；



操作指引：

1. 驾驶员侧座椅调节装置，前部系统有故障码：B135654 座椅靠背调节马达，无基本设置。(如下图)；



图 1

2. 选择【特殊功能】(如下图);



图 2

3. 点【校准座椅电机】(如下图);



图 3

4. 认真阅读提示信息，确保条件满足。点“确定”（如下图）；




图 4

5. 点“下一步”（如下图）；



图 5

6. 座椅电机已成功标准化，点“确定”（如下图）：




图 6

7. 驾驶员侧座椅调节装置，前部系统无故障码（如下图）：



图 7

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。