

大众途观 76 泊车辅助系统在线编码

功能说明： 大众途观，76 泊车辅助系统有故障码：U101300 控制单元未设码。
需要做“在线编码”这个功能。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2017 年大众途观，VIN 为：LSVUC20T9H2***** (如下图)；



操作指引：

1. 76 泊车辅助系统有故障码：U101300 控制单元未设码 (如下图)；



图 1

2. 进【在线功能】，选择【在线编码】(如下图);



图 2

3. 选择【单系统模式】(如下图);




图 3

4. 选择【76 泊车辅助系统】，点【点击编码】(如下图)；



图 4

5. 选择【可能的编码 01】(如下图)；



图 5

6. 点“确定”，修改编码（如下图）；




图 6

7. 编码成功执行，点“确定”（如下图）；




图 7

8. 保存故障报告, 76 泊车辅助系统无故障码 (如下图);



图 8

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。