

## 2006 年雷克萨斯 GS430 转向角度中间点设置

2006 年雷克萨斯 GS430 车辆 VIN 码: JTHBN96S265\*\*\*\*\*



**功能作用：** 更换转向角度传感器或者电动助力转向控制模块后，需使用该功能对转向角中间位置进行设定

**支持产品：** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备


**测试产品：** X431-PAD 5

1. 选择【X431-PAD 5】设备，连接进入后根据车辆铭牌选择车型信息（如下图）；



SN:989347  
GS430 2005

2. 选择【极速检测】扫描全车系统（如下图）：



3. 选择【间隙声呐系统】，进入后读取到如下故障码（如下图）：




4. 选择【特殊功能】（如下图）；




5. 选择【转向初始化】（如下图）；




6. 点“确定”（如下图）；




7. 阅读提示，点“确定”（如下图）；




8. 阅读提示条件，满足提示条件后点“确定”（如下图）；




9. 阅读提示条件，点“确定”后根据提示条件操作（如下图）；



10. 提示“将方向盘向左打到底，然后在向右打到底”（如下图）；



11. 提示“间隙声纳系统转向初始化程序完成”，点“确定”（如下图）；



12. 清码后，重新读码，先“无故障码”，初始化完成（如下图）。



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。