

中国通用别克 GL8ES 陆尊车身控制模块里程学习操作方法

功能说明： 当 BCM 里程数据与其他模块不一致或者更换车身控制模块后时，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2021 别克 GL8ES 陆尊。VIN 码为：LSGUL83L2MA*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】(如下图)；



图 1



图 2

2. 选择【诊断】（如下图）；



图 3

3. 点击【BCM(车身控制模块)】进入系统（如下图）；



图 4



图 5

4. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 6

5. 点击【车身控制模块里程学习】功能（如下图）；



图 7

6. 提示信息“执行该功能可能会改变车辆状态，是否确定执行此功能？”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 8

7. 提示信息“请打开点火开关！”，点击“确定”进入下一步（如下图）；



图 9




图 10

8. 提示信息“请关闭点火开关!”, 点击“确定”进入下一步（如下图）;



图 11



图 12

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。