


## 2021 年阿尔法罗密欧 GIULIA 保养灯归零

**功能说明：**2021 年阿尔法罗密欧 GIULIA，配备了 SGW（安全网关）模块。需要购买网关授权服务解锁才能执行清码，动作测试和特殊功能；

**支持产品：**元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备；

**实测车型：**2021 年阿尔法罗密欧 GIULIA，VIN 为：ZAREARN3M7\*\*\*\*\*（如下图）；



仪表提示：定期更换机油。



中控显示屏提示：内定期维护 03336Km 00126 天。



## 操作指引：

1. 2021 年阿尔法罗密欧 GIULIA ，确认车型信息正确，点“确定”（如下图）；




图 1

2. 配备了 SGW（安全网关）模块。需要购买网关授权服务（如下图）；




图 2

3. 购买路径：商城，软件商城，网关授权。FCA 安全网关（一年）解锁服务费 1199 元，点【立即购买】（如下图）；



图 3

4. 点【去付款】；




图 4

5. 付款成功后，点“是”使用 FCA 账号登录解锁 SGW（安全网关）。提示“SGW(安全网关模块)已成功解锁”，点“确定”（如下图）；




图 5

6. 选择【ECM（发动机控制模块）】，点【进入系统】（如下图）；



图 6

7. 进【特殊功能】，选择【更换机油】（如下图）；



图 7

8. 该指令更新发动机机油更换相关的参数并初始化控制单元的油位值。点“继续”。（如下图）；



图 8

9. 确定条件满足，点“继续”（如下图）；



图 9

10. 点“继续”（如下图）；



图 10

11. 点“确定”（如下图）；



图 11

12. 关闭点火，点“确定”（如下图）；




图 12

13. 打开点火，点“确定”（如下图）；




图 13

14. 发动机机油液位在正常范围内，点“继续”（如下图）；



图 14

15. 该功能完成，请在 IPC（组合仪表盘）中执行机油复位（复位保养信息）功能。（如下图）；




图 15

16. 程序结束，点“确定”（如下图）；




图 16

17. 进入【(IPC 仪表板组)】(如下图);



图 17

18. 选择【特殊功能】(如下图);



图 18

19. 点【多功能】(如下图):



图 19

20. 选择【重置维修信息 (保养灯归零)】(如下图):



图 20

21. 在执行该功能前，先在 ECM（发动机控制模块）中执行【机油更换功能】。点“确定”（如下图）；




图 21

22. 此功能将重置服务信息。点“继续”（如下图）；



图 22

23. 点“确定”运行该程序（如下图）；




图 23

24. 重置服务信息功能已经完成。点“确定”（如下图）；




图 24

25. 仪表无“定期更换机油”的提示信息（如下图）；



图 25

26. 中控显示屏提示：内定期维护 10000Km 00365 天。（如下图）；



图 26

## 声明：

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。