


2021 年阿尔法罗密欧 GIULIA 清故障码

功能说明：2021 年阿尔法罗密欧 GIULIA，配备了 SGW（安全网关）模块。需要购买网关授权服务解锁才能执行清码，动作测试和特殊功能。

支持产品：元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型：2021 年阿尔法罗密欧 GIULIA，，VIN 为：ZAREARBN3M7*****（如下图）；



操作指引：

1. 2021 年阿尔法罗密欧 GIULIA ，确认车型信息正确，点“确定”（如下图）；





图 1

2. 配备了SGW（安全网关）模块。需要购买网关授权服务（如下图）；



车辆配备了SGW (安全网关) 模块。

是否使用FCA账号登录来解锁SGW (安全网关) 模块？

支持中国、欧洲地区或北美地区（美国&加拿大&墨西哥）。取决于您的经销商所属的业务区域。

是 -使用FCA账号登录来解锁SGW模块 (支持版本信息、读故障码、读数据流、动作测试、和特殊功能)。

否 -不解锁SGW（仅支持 版本信息、读故障码、和读数据流功能）。

不解锁SGW (安全网关)

此诊断软件仅支持 版本信息、读故障码、和读数据流功能。

是	否	不需要，我使用12+8转接头.
---	---	-----------------



图 2

3. 购买路径：商城，软件商城，网关授权。FCA 安全网关（一年）解锁服务费 1199 元，点“立即购买”（如下图）；




图 3

4. 点“去付款”;




图 4

5. 付款成功后，点“是”使用 FCA 账号登录解锁 SGW（安全网关）。提示“SGW(安全网关模块)已成功解锁”，点“确定”。(如下图);




图 5

6. TBM2 系统有故障码，点【进入系统】（如下图）；



图 6

7. 选择【清故障码】（如下图）；



图 7

8. 点“是”清除故障码（如下图）；




图 8

9. 故障码被清除掉了，TBM2 系统无故障码（如下图）；



图 9

声明：

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。