

2019 年大众迈腾 MQB 仪表更换

功能说明： 2019 年大众迈腾仪表更换

支持产品： 元征 X-431 IMMO Pro 和 G3 防盗编程器

实测车型： 2019 年大众迈腾，车辆 VIN 码：LFV2A23C1K31****

操作流程：

1. 以 X-431 IMMO Pro 为例，进入大众车系选择【防盗模块更换】进入如图 1；



图 1

2. 选择【MQB 仪表】进入如图 2；



图 2

3. 将仪表拆下后认真阅读注意事项，选择“确定”进入，如图 3；



图 3

4. 选择【直连接线图】如图 4;



图 4

5. 选择【D70F3529】进入如图 5;




图 5



6. 选择【翘脚接线图】，如图 6；




图 6

7. 安装接线图连接好后选择“确定”如图 7, 7-1;



图 7




图 7-1

8. 连接好所有线束选择【读取芯片 ID】进入如图 8；
使用 USB 线连接诊断头和设备



图 8

9. 读取成功 ID 选择“确定”进入如图 9；




图 9

10. 选择【备份完整数据】进入如图 10;



图 10

11. 数据读取中请稍等如图 11;




图 11

12. 数据读取完后输入保存文件名选择“确定”进入如图 12;




图 12

13. 确认保存文件位置选择“确定”进入如图 13;




图 13

14. 原车仪表数据读取完成，更换二手仪表按照上面方法连接，选择【还原完整数据】进入如图 14；

还原完整数据不需要翘脚和割线（接线图有说明）



图 14

15. 选择刚刚读取到的原车仪表数据选择“确定”进入如图 15；




图 15

16. 确认数据无误，选择“确定”进入如图 16；




图 16

17. 数据写入中请稍后如图 17；




图 17

18. 数据写入成功选择“确定”完成如图 18;




图 18

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。